

بولييم

"الضمادة الزهرية"

بولييم

"الضمادة الزهرية"

ان فيريس بولييم، غشاء البوليريشن الماصل للماء ذات الغطاء الدقيق الواقي من البوليريشن شبه النفاذ، هو يضمادة الوحيدة التي تحتوي على منظف للجرح (سيرتاكتانت ف6ب)، ومرطب (غليتسيرين)؛ وعامل امتصاص (بوليمير سوبرابسوربات)، وجميعها موجود في رقعة البوليريشن. المادة ف6ب والغليتسيرين هما مادتان قابلتان للذوبان في سوائل الجرح او رطوبة الجلد . ويجب البوليمير سوبرابسوربات الموجود في بولييم سوائل الجرح، المعروفة بأنها تحتوي على عوامل التقويم والمعذيات الطبيعية، الى موضع الجرح.

وصف المنتج

- المؤشرات للغاية به:
- الجروح العادة
- قروح الدواли
- قروح الصبغ (المراحلة 4-1)
- قروح الساق
- مواضع الترقيع والتبرع بالجلد
- تمزق الجلد
- قروح من الدرجة الاولى والثانية
- الاضطراب في الجلد
- قروح مرض السكري

يمنع الاستخدام
ضمادة بولييم لا تتوافق مع محليل هيدروكلوريك (المبيتات).

ارشادات الاستخدام

طريقة إصلاقضمادة

1. الصاق ضمادة بولييم الاولى: جهز الجرح وفقاً لبروتوكول العناية بالجرح، او وفقاً لتعليمات الطبيب.
2. اختر ضمادة بولييم ملائمة لحجم الجرح . يجب ان يكون الغشاء الزهري اكبر من الجرح ب 1/4 انش (1.3-0.6 سم).
3. ضع الضمادة بحيث تكون جهة الغطاء الواقي / او الجهة المطبوع عليها من الخارج.
4. يمكن ملاحظة زيادة جدية في سوائل الجرح خلال الايام الاولى . هذا الامر ليس نادر الحدوث، ويشير الى ان ضمادة البولييم تعمل.
5. حافظ على ضمادة البولييم في مكانها عند الاستحمام - احفظها جافة. استبدلها اذا اصبحت رطبة.
6. لا يوصى بالعلاجات الموضعية بالتزامن مع ضمادة البولييم.

تبديل الضمادة

1. استبدل ضمادة البولييم قبل ان يصل النضج الى محيط الجرح، او عند اقتراب سوائل الجرح من اطراف الضمادة. يمكن ترك الضمادة لمدة اقصاها سبعة أيام في الجروح ذات النضج المعتدل لدى الاشخاص الاصحاء.
2. ازل ضمادة البولييم برفق عن موضع الجرح.
3. لا تضيق موقع الجرح، لا تنتفخ الجرح او تشطفه بمحلول ملحي او بالماء الا اذا كان الجرح ملوثاً . تحتوي ضمادات بولييم على مادة منظفة للجروح، وهي لا تختلف ابداً عن التبييض الاضافي للجرح من شأنه ان يؤذى الانسجة المتعددة ويعيق عملية شفاء الجرح.
4. أصلق ضمادة بولييم جديدة.

ضمادات فيريس بولييم ملائمة للاستخدام عند ظهور علامات واضحة للتلوث. يجب اجراء علاج طبي ملائم بسبب التلوث.

التخزين: احفظ الضمادة جافة وخزنها في درجة حرارة ورطوبة الغرفة.
التخلص من الضمادة: التخلص من ضمادة البولييم المستخدمة مثله مثل التخلص المتعارف عليه من أي مادة بلاستيكية خطرة على البيئة.

وصف المنتج

ان فيريس بولييم، غشاء البوليريشن الماصل للماء ذات الغطاء الدقيق الواقي من البوليريشن شبه النفاذ، هو يضمادة الوحيدة التي تحتوي على منظف للجرح (سيرتاكتانت ف6ب)، ومرطب (غليتسيرين)؛ وعامل امتصاص (بوليمير سوبرابسوربات)، وجميعها موجود في رقعة البوليريشن. المادة ف6ب والغليتسيرين هما مادتان قابلتان للذوبان في سوائل الجرح او رطوبة الجلد . ويجب البوليمير سوبرابسوربات الموجود في بولييم سوائل الجرح، المعروفة بأنها تحتوي على عوامل التقويم والمعذيات الطبيعية، الى موضع الجرح.

المؤشرات للغاية به:

- قروح الدوالي
- قروح الصبغ (المراحلة 4-1)

- قروح الساق
- مواضع الترقيع والتبرع بالجلد
- تمزق الجلد

- الحروق من الدرجة الاولى والثانية
- الاضطراب في الجلد
- قروح مرض السكري

يمنع الاستخدام

ضمادة بولييم لا تتوافق مع محليل هيدروكلوريك (المبيتات).

ارشادات الاستخدام

طريقة إصلاقضمادة

1. الصاق ضمادة بولييم الاولى: جهز الجرح وفقاً لبروتوكول العناية بالجرح، او وفقاً لتعليمات الطبيب.
2. اختر ضمادة بولييم ملائمة لحجم الجرح . يجب ان يكون الغشاء الزهري اكبر من الجرح ب 1/4 انش (1.3-0.6 سم).
3. ضع الضمادة بحيث تكون جهة الغطاء الواقي / او الجهة المطبوع عليها من الخارج.
4. يمكن ملاحظة زيادة جدية في سوائل الجرح خلال الايام الاولى . هذا الامر ليس نادر الحدوث، ويشير الى ان ضمادة البولييم تعمل.
5. حافظ على ضمادة البولييم في مكانها عند الاستحمام - احفظها جافة. استبدلها اذا اصبحت رطبة.
6. لا يوصى بالعلاجات الموضعية بالتزامن مع ضمادة البولييم.

تبديل الضمادة

1. استبدل ضمادة البولييم قبل ان يصل النضج الى محيط الجرح، او عند اقتراب سوائل الجرح من اطراف الضمادة. يمكن ترك الضمادة لمدة اقصاها سبعة أيام في الجروح ذات النضج المعتدل لدى الاشخاص الاصحاء.
2. ازل ضمادة البولييم برفق عن موضع الجرح.
3. لا تضيق موقع الجرح، لا تنتفخ الجرح او تشطفه بمحلول ملحي او بالماء الا اذا كان الجرح ملوثاً . تحتوي ضمادات بولييم على مادة منظفة للجروح، وهي لا تختلف ابداً عن التبييض الاضافي للجرح من شأنه ان يؤذى الانسجة المتعددة ويعيق عملية شفاء الجرح.
4. أصلق ضمادة بولييم جديدة.

ضمادات فيريس بولييم ملائمة للاستخدام عند ظهور علامات واضحة للتلوث. يجب اجراء علاج طبي ملائم بسبب التلوث.

التخزين: احفظ الضمادة جافة وخزنها في درجة حرارة ورطوبة الغرفة.
التخلص من الضمادة: التخلص من ضمادة البولييم المستخدمة مثله مثل التخلص المتعارف عليه من أي مادة بلاستيكية خطرة على البيئة.

פולימם

PolyMem Dressing

תיאור המוצר

חבישת פולימם של Ferris, זו חבישת פולימר מקבוצת פוליאוריין הידרופילית עם שכבות מבנה שקופה, חדרה למיצח, חבישת פולימם היא היחידה המכילה חומר ליקוי הפעץ (F68 surfactant), וחומר מלחה (גליקרין), וחומר סופג (עמילן) F68surfactant, גם גליקרין הם מסיסים בנוול הפעץ או להחות העור בעל כוואר ספוגה בגבו, כל זאת בתוך פולימר הפליאוריין. גם גליקרין הם מסיסים בנוול הפעץ או להחות העור הפולימר בעל כוואר הספוגה הגובה הנמצא בתוך פולימם מזרים את נוזלי הפעץ המכילים גורמי גדילה טבעיות אל אתר הפעץ

התוויות לטיפול ב:

פצעים חריפים	פצעי לחץ (דרגה I - VII)	כיב ורידי
קרעי בעור	פצעי תרום ושתל	פצעי ניתוח
כוויות מדרגה ראשונה ושניה	פצע נקרוטי	כיבים סכתרתיים

הთוויות נגד:
חבישות פולימם לא מתאימות לשימוש בתמיסות היפוכלוריט (יוזול)

הוראות שימוש:

- שימוש ראשוני:**
- בשימוש ראשוני של תחבושת פולימם: יש להזכיר את הפעץ על פי פרוטוקול טיפול בפצעים או על פי הוראות הרופא.
 - יש לבחור תחבושת פולימם בגודל המותאים לפצע החבישה צריכה להיות גדולה מן הפעץ בפלחות 1 ס"מ מעבר לשולי הפעץ.
 - יש להזכיר את צד הפילם ואו הצד המודפס כלפי חוץ.
 - עליה בנזולי הפעץ עלולה להתרחש במשך הימים הראשונים. תופעה זו היא שכיחה למדי ומעידה על כך שתחבושת הפולימם עבדה.
 - יש להשאיר את תחבושת הפולימם במקומו בזון מקלחת- ולשמור עליה במצב יבש.
 - יש להחליף את תחבושת הפולימם במועד תוקףו או נרתבה.
 - טיפולים מקומיים (משחות או גיל) אינם מומלצים בעת שימוש בתחבושים פולימם.

החלפת תחבושים:

- יש להחליף את תחבושת הפולימם כאשר כתם ההפרשה מגיע קרוב לשולי החבישה. אין להמתין עד זיגוג ההפרשה מוחץ לחבישה. במקורה של פצעים המפרשים מעט נזלים, ניתן להשאיר את התחבושת לתקופה המרבית המומלצת של עד 7 ימים.
- יש להסרר את תחבושת הפולימם בעדינות מאזור הפעץ.
- במקרים רבים אין צורך לטווך בין החלפת החבושים, אלא אם כן הפעץ מודלק או מזוהם.
- יש להנחי תחבושת פולימם חדשה.

חבישות פולימם סילבר של Ferris מתאימה לשימוש כאשר קיימים סימנים ברורים של זיהום, יש לטפל בסביבת הזיהום בשיטות המתאימות

אחסנה: יש לשמור מקום יבש בתנאי טמפרטורה ולהחות של החדר
השמדת: יש להשמיד תחבושים פולימם משומשות באופן המותאים להشمמדת חומרים רפואיים.

שוק והפעצה: בי מ"ד פארמה בע"מ, בית סג"ד, אזה"ת, קריימה טלפון: 1-700-50-10-22, www.bio-med.co.il

פולימם

PolyMem Dressing

תיאור המוצר

חבישת פולימם של Ferris, זו חבישת פולימר מקבוצת פוליאוריין הידרופילית עם שכבות מבנה שקופה, חדרה למיצח, חבישת פולימם היא היחידה המכילה חומר ליקוי הפעץ (F68 surfactant), וחומר מלחה (גליקרין), וחומר סופג (עמילן) F68surfactant, גם גליקרין הם מסיסים בנוול הפעץ או להחות העור הפולימר בעל כוואר ספוגה בגבו, כל זאת בתוך פולימר הפליאוריין. גם גליקרין הם מסיסים בנוול הפעץ או להחות העור הפולימר בעל כוואר הספוגה הגובה הנמצא בתוך פולימם מזרים את נוזלי הפעץ המכילים גורמי גדילה טבעיות אל אתר הפעץ

התוויות לטיפול ב:

פצעי לחץ (דרגה I - VII)	כיב ורידי
פצעי ניתוח	פצעי תרום ושתל
כיבות מדרגה ראשונה ושניה	פצע נקרוטי

התוויות נגד:

חבישות פולימם לא מתאימות לשימוש בתמיסות היפוכלוריט (יוזול)

הוראות שימוש:

- שימוש ראשוני:**
- בשימוש ראשוני של תחבושת פולימם: יש להזכיר את הפעץ על פי פרוטוקול טיפול בפצעים או על פי הוראות הרופא.
 - יש לבחור תחבושת פולימם בגודל המותאים לפצע החבישה צריכה להיות גדולה מן הפעץ בפלחות 1 ס"מ מעבר לשולי הפעץ.
 - יש להזכיר את צד הפילם ואו הצד המודפס כלפי חוץ.
 - עליה בנזולי הפעץ עלולה להתרחש במשך הימים הראשונים. תופעה זו היא שכיחה למדי ומעידה על כך שתחבושת הפולימם עבדה.
 - יש להזכיר את תחבושת הפולימם במקומו בזון מקלחת- ולשמור עליה במצב יבש.
 - יש להחליף את תחבושת הפולימם בעדינות מאזור הפעץ.
 - טיפולים מקומיים (משחות או גיל) אינם מומלצים בעת שימוש בתחבושים פולימם.

החלפת תחבושים:

- יש להחליף את תחבושת הפולימם כאשר כתם ההפרשה מגיע קרוב לשולי החבישה. אין להמתין עד זיגוג ההפרשה מוחץ לחבישה. במקורה של פצעים המפרשים מעט נזלים, ניתן להשאיר את התחבושת לתקופה המרבית המומלצת של עד 7 ימים.
- יש להסיר את תחבושת הפולימם בעדינות מאזור הפעץ.
- במקרים רבים אין צורך לטווך בין החלפת החבושים, אלא אם כן הפעץ מודלק או מזוהם.
- יש להנחי תחבושת פולימם חדשה.

חבישות פולימם סילבר של Ferris מתאימה לשימוש כאשר קיימים סימנים ברורים של זיהום, יש לטפל בסביבת הזיהום בשיטות המתאימות

אחסנה: יש לשמור מקום יבש בתנאי טמפרטורה ולהחות של החדר
השמדת: יש להשמיד תחבושים פולימם משומשות באופן המותאים להشمמדת חומרים רפואיים.

שוק והפעצה: בי מ"ד פארמה בע"מ, בית סג"ד, אזה"ת, קריימה טלפון: 1-700-50-10-22, www.bio-med.co.il